11799002

IMPULSOR BOMBA SERM-50V

Ficha técnica

Sustitutos

KOSHIN	11799003	IMPULSOR BOMBA SERV-50Z SERH-50Z	Koshin

Estos datos técnicos pueden ser diferentes al articulo real ya que pudieron haber cambiado en alguna modificación por parte del fabricante, para mas información visita el sitio del fabricante o www.probosque.mx